Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía
ANAC | AVIACIÓN CIVIL ARGENTINA

ENR

SUPLEMENTO A LA AIP DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN AERONÁUTICA

PUBLICACIONES DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA

A 111 / 2026
27 de abril de 2026

Dirección AFS: SABBYNYX
dianac@anac.gob.ar

BALCARCE 290
(C1064AAF) – C.A.B.A.
REPÚBLICA ARGENTINA

A 111. FIR CÓRDOBA (SACF): PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA ATS ACTIVADOS / *ATS CONTINGENCY PROCEDURES ACTIVATED*

⬇⬇⬇ AVISO / *WARNING* ⬇⬇⬇

NOVEDAD / *NEWS*	AFECTA / *THIS AFFECTS*	DESDE / *FROM*	HASTA / *UNTIL*
CÓRDOBA FIR (SACF) **UNABLE TO PROVIDE CONTROL SERVICE**	**ATS CONTINGENCY PROCEDURES ACTIVATED** **CÓRDOBA ACC IS UNABLE TO PROVIDE ATS DUE TO A COMMUNICATION FAILURE IN THE FOLLOWING SECTOR, GEOGRAPHICAL COORDINATES:** **FROM 231435S/0670406W, 240107S/0671900W, 242154S/0681047W, 265452S/0664943W, 251050S/0654241W, 244902S/0654619W, 235948S/0651659W TO 231435S/0670406W FROM GND TO UNL.** **AFFECTED AWY:** **KONRI, UL550, ALGAR, ARMOS, UM543, MUMUK, KADAT, UM789 JUJUY. ENTRY POINT (CORDOBA FIR) LOA UM789 KADAT-JUJUY UT672 ROS, LOA UM789 KADAT-JUJUY UT675 TUC UL550 ROS:** **1 ACFT EV 10 MIN AT SAME FL AND MACH FM KADAT,** **1 ACFT EV 5 MIN AT DIFFERENT FL FM KADAT. AT KADAT, LEAVE ANTOFAGASTA FIR FREQ AND CONTACT CORDOBA FIR FREQ AT JUJUY.** **LOA UN543 ARMOS-MUMUK-CAT UW15/UM543 CBA UW24 SNT:** **1 ACFT EV 10 MIN AT SAME FL AND MACH FM ARMOS,** **1 ACFT EV 5 MIN AT DIFFERENT FL AND MACH FM ARMOS. AT ARMOS, LEAVE ANTOFAGASTA FIR FREQ AND CONTACT CORDOBA FREQ AT MUMUK.** **EXIT POINTS (CORDOBA FIR) FM PAR UW8 ERE UT680 TUC UL550 LOA AND ROS UT672 ERE UT680 TUC UL550 LOA:** **1 ACFT EV 10 MIN AT SAME FL AND MACH,** **1 ACFT EV 5 MIN AT DIFFERENT FL. AT ALGAR, LEAVE CORDOBA FIR FREQ AND CONTACT ANTOFAGASTA FIR FREQ AT KONRI.** **OPERATIONAL PROCEDURE:**	**27-ABR / *APR* – 2026** **19:00 UTC**	**21-ABR / *APR* – 2027** **15:00 UTC**

	PILOTS OPR IN SECTOR WO ATS SHALL BCST FLT INFO ON FREQ 123.45 MHZ ACCORDING TO AIP ENR 1.15.10 ANNEX III APPENDIX I.		
FIR CÓRDOBA **(SACF)** **NO PROVEE SERVICIO DE CONTROL**	**PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA ATS ACTIVADOS** **ACC CÓRDOBA NO PROVEE ATS DEBIDO A FALLA DE COMUNICACION EN EL SIGUIENTE SECTOR COORDENADAS GEOGRÁFICAS:** **DESDE 231435S/0670406W, 240107S/0671900W, 242154S/0681047W, 265452S/0664943W, 251050S/0654241W, 244902S/0654619W, 235948S/0651659W HASTA 231435S/0670406W DESDE GND HASTA UNL:** **AWY AFECTADAS:** **KONRI, UL550, ALGAR, ARMOS, UM543, MUMUK, KADAT, UM789 JUJUY. PUNTO DE ENTRADA (CORDOBA FIR) LOA UM789 KADAT-JUJUY UT672 ROS, LOA UM789 KADAT-JUJUY UT675 TUC UL550 ROS:** **1 ACFT EV 10 MIN MISMO FL Y MACH FM KADAT,** **1 ACFT EV 5 MIN DIFERENTE FL DESDE KADAT. ABANDONA FREQ FIR ANTOFAGASTA EN KADAT CONTACTAR FREQ FIR CORDOBA EN JUJUY.** **LOA UN543 ARMOS-MUMUK-CAT UW15/UM543 CBA UW24 SNT:** **1 ACFT EV 10 MIN MISMO FL Y MACH DESDE ARMOS,** **1 ACFT EV 5 MIN DIFERENTE FL Y MACH DESDE ARMOS. ABONDONA FREQ FIR ANTOFAGASTA EN ARMOS CONTACTAR FREQ CORDOBA EN MUMUK.** **PUNTOS DE SALIDA (CORDOBA FIR) DESDE PAR UW8 ERE UT680 TUC UL550 LOA Y ROS UT672 ERE UT680 TUC UL550 LOA:** **1 ACFT EV 10 MIN MISMO FL Y MACH,** **1 ACFT EV 5 MIN DIFERENTE FL. ABANDONA FREQ FIR CORDOBA EN ALGAR CONTACTAR FREQ FIR ANTOFAGASTA EN KONRI.** **PROCEDIMIENTO OPERACIONAL:** **LOS PILOTOS DEBERÁN REALIZAR EN EL SECTOR SIN ATS LAS TRANSMISIONES DE INFORMACIÓN DE VUELO EN FRECUENCIA 123.45 MHZ CONFORME A ENR 1.15.10 ANEXO III APÉNDICE 1.**		

Cancela / *This cancels:* SUP A110/2026.

Afecta / *This affects:*	AIP PARTE / *PART* ENR 2.1, ENR 6.1, ENR 6.2
Vigencia / *Validity:*	Temporal / *Temporary*

ACTUALICE SU DOCUMENTACIÓN /
UPDATE YOUR DOCUMENTS