ANAC | AVIACIÓN CIVIL ARGENTINA

AIRAC

SUPLEMENTO A LA AIP DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Dirección AFS: SABBYNYX
Tel (54 11) 5941 3011
dianac@anac.gov.ar

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
DIRECCIÓN REGULACIÓN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO INFORMACIÓN AERONÁUTICA

AZOPARDO 1405 Piso 3º
(C1107ADY) – C.A.B.A.
ARGENTINA

A 04/2018

09 de Noviembre 2017

A 04. EZEIZA / MINISTRO PISTARINI (SAEZ) – MODIFICACIONES EN CARTA IAC Y TABLA DE CODIFICACIÓN / CHANGES IN IAC CHART AND CODING TABLE.

Fecha de Efectividad/Effectiveness date: 04 de Enero/January 2018

Reemplazar la siguiente carta IAC / Change the following IAC chart

RNP (LNAV/VNAV)	RWY 35	DIC / DEC 2017

Por la que se adjunta / By the following

RNP (LNAV/VNAV)	RWY 35	ENE / JAN 2018

Reemplazar las siguientes tablas de codificación / Change the following Coded Tables:

RNP (LNAV-VNAV)	RWY 11	DIC / DEC 2017
RNP (LNAV-VNAV)	RWY 29	DIC / DEC 2017
RNP (LNAV/VNAV)	RWY 35	DIC / DEC 2017

Por la que se adjunta / By the following

RNP (LNAV-VNAV)	RWY 11	DIC / DEC 2017
RNP (LNAV-VNAV)	RWY 29	DIC / DEC 2017
RNP (LNAV/VNAV)	RWY 35	ENE / JAN 2018

NOTA: Las Tablas de Codificación RNP (LNAV-VNAV) RWY 11 y 29 no sufren modificaciones.

Afecta / Affects:	AIP VOL III (MAPRI)
Duración / Lasting:	Permanente / Permanent

ACTUALICE SU DOCUMENTACIÓN
UPDATE YOUR DOCUMENTS

DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO /
LEFT INTENTIONALLY IN BLANK

EZEIZA MINISTRO PISTARINI (SAEZ)
BUENOS AIRES

Carta de aproximación por instrumentos
Instrument approach chart

RNP RWY 35 (LNAV/VNAV)

ATIS	EZEIZA APP	EZEIZA TWR	EZEIZA GND	EMERG
127.80	119.90 120.45	118.60 118.05	121.75	121.50

RNP	FINAL APCH CRS	MNM ALTD POSRA	LNAV/VNAV DA (H)	AD Elev 67′
	352°	**1750′** (1683′)	**384′** (317′)	THR Elev 67′

8°W 2016

3000′

MSA 25 NM ARP

Aprox. frustrada: ASC para 3000′, en curso a EZ684, virar por DERECHA rumbo 090°, seguir instrucciones ATC.
Missed approach: Climb to 3000′, proceed on track to EZ684, turn RIGHT heading 090°, follow ATC instructions.

Para sistemas Baro/VNAV no compensados, aproximación no autorizada debajo de -5°C o sobre 40°C.
For uncompensated Baro/VNAV systems, approach not authorized below -5°C or above 40°C





DIRECTA PISTA 35 / Straight in RWY 35

CAT	LNAV / VNAV		LNAV	
	DA **384′** DH 317′		MDA **430′** MDH 363′	
	VIS ALS	VIS SIN ALS	VIS ALS	VIS SIN ALS
A	800 M	1400 M	1200 M	1900 M
B				
C			1400 M	2100 M
D				

GS KT	90	100	110	120	130	140	150
FAF - THR35 5.1 NM	3:24	3:03	2:47	2:33	2:21	2:11	2:02
FPM (3.00°)	478	531	584	637	690	743	796

Circulación visual N.A.
Circle to land: N.A.

Se requiere certificación:
Certification required:
RNP APCH (LNAV), ó
RNP APCH (LNAV/VNAV)

Cambios: Nuevo Procedimiento. Changes: New Procedure.

DIRECCIÓN REGULACIÓN, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS -DNINA-

DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO /
LEFT INTENTIONALLY IN BLANK

EZEIZA MINISTRO PISTARINI (SAEZ) RNP RWY 11 (LNAV-VNAV)

Nº Serie	Identif. WPT	Path Term.	Coordenada LAT	Coordenada LONG	FB/ FO	Dist. (NM)	Curso Mº (Tº)	Dirección viraje	Altitud (FT)	Límite Vel (Kt)	Var Mag.	VPA	RNP	Especif. de Nav.
010	INBOD	IF	S 34°47'00.593"	W 058°45'01.906"	FB	--	--	--	+ 2500'	-180	8° W	--	1,0	RNP APCH
020	VUPAN	TF	S 34°48'04.937"	W 058°39'06.099"	FB	5.0	110.4° (102.4°)	--	1700'	--	8° W	--	1,0	RNP APCH
030	RW11	TF	S 34°49'08.580"	W 058°33'12.430"	FO	5.0	110.3° (102.3°)	--	118'	--	8° W	-3,0°/56'	0,3	RNP APCH
040	--	CA	--	--	--	--	110.3° (102.3°)	--	900'	--	8° W	--	1,0	RNP APCH
050	NEVLO	DF	S 34°58'00.924"	W 058°20'10.888"	FB	--	--	R	3000'	--	8° W	--	1,0	RNP APCH
060	NEVLO	HM	S 34°58'00.924"	W 058°20'10.888"	FO	4.0	016.0° (196.0°)	R	3000'	-210	8° W	--	1,0	RNP APCH
010	ARSOT	IF	S 34°45'37.000"	W 058°53'51.000"	FB	--	--	--	FL050	-220	8° W	--	1,0	RNP APCH
020	INBOD	TF	S 34°47'00.593"	W 058°45'01.906"	FB	7.4	108.9° (100.9°)	--	+ 2500'	-180	8° W	--	1,0	RNP APCH

EZEIZA MINISTRO PISTARINI (SAEZ) RNP RWY 29 (LNAV-VNAV)

Nº Serie	Identif. WPT	Path Term.	Coordenada LAT	Coordenada LONG	FB/ FO	Dist. (NM)	Curso Mº (Tº)	Dirección viraje	Altitud (FT)	Límite Vel (Kt)	Var Mag.	VPA	RNP	Especif. de Nav.
010	PAPAP	IF	S 34°51'39.079"	W 058°19'09.051"	FB	--	--	--	+ 2500'	-180	8° W	--	1,0	RNP APCH
020	OPLOM	TF	S 34°50'35.708"	W 058°25'05.371"	FB	5.0	290.2° (282.2°)	--	1700'	-	8° W	--	1,0	RNP APCH
030	RW29	TF	S 34°49'31.30"	W 058°31'05.71"	FO	5.1	290.1° (282.1°)	--	116'	--	8° W	-3,0°/50'	0,3	RNP APCH
040	--	CA	--	--	--	--	290.1° (282.1°)	--	1000'	--	8° W	--	1,0	RNP APCH
050	NEVLO	DF	S 34°58'00.924"	W 058°20'10.888"	FB	--	--	L	3000'	--	8° W	--	1,0	RNP APCH
060	NEVLO	HM	S 34°58'00.924"	W 058°20'10.888"	FO	4.0	016.0° (196.0°)	R	3000'	-210	8° W	--	1,0	RNP APCH
010	ISUNO	IF	S 34°52'42.160"	W 058°13'12.579"	FB	--	--	--	3000'	-220	8° W	--	1,0	RNP APCH
020	PAPAP	TF	S 34°51'39.079"	W 058°19'09.051"	FB	5.0	290.1° (282.1°)	--	+ 2500'	-180	8° W	--	1,0	RNP APCH
010	VOVKA	IF	S 34°45'14.110"	W 058°16'25.911"	FB	--	--	--	3000'	-220	8° W	--	1,0	RNP APCH
020	PAPAP	TF	S 34°51'39.079"	W 058°19'09.051"	FB	6.8	207.4° (199.4°)	--	+ 2500'	-180	8° W	--	1,0	RNP APCH
010	NEVLO	IF	S 34°58'00.924"	W 058°20'10.888"	FB	--	--	--	3000'	-220	8° W	--	1,0	RNP APCH
020	PAPAP	TF	S 34°51'39.079"	W 058°19'09.051"	FB	6.4	015.6° (007.6°)	--	+ 2500'	-180	8° W	--	1,0	RNP APCH

EZEIZA MINISTRO PISTARINI (SAEZ) RNP RWY 35 (LNAV-VNAV)

Nº Serie	Identif. WPT	Path Term.	Coordenada LAT	Coordenada LONG	FB/ FO	Dist. (NM)	Curso Mº (Tº)	Dirección viraje	Altitud (FT)	Límite Vel (Kt)	Var Mag.	VPA	RNP	Especif. de Nav.
010	MOSGI	IF	S 34º59'42.2235"	W 058º28'08.1269"	FB	--	--	--	+ 2500'	-180	8º W	--	1,0	RNP APCH
020	POSRA	TF	S 34º54'53.3942"	W 058º29'48.8025"	FB	5,00	352.0º (344.0º)	--	1750'	--	8º W	--	1,0	RNP APCH
030	RW35	TF	S 34º49'57.3200"	W 058º31'31.7900"	FO	5,12	352.0º (344.0º)	--	120'	--	8º W	-3,0º/53'	0,3	RNP APCH
040	EZ684	CF	S 34º48'01.7698"	W 058º32'11.9257"	FO	2,00	352.0º (344.0º)	--	--	--	8º W	--	1,0	RNP APCH
050	--	CA	--	--	--	--	090.0º (082.0º)	R	3000'	--	8º W	--	1,0	RNP APCH
010	GESTA	IF	S 35º04'52.000"	W 058º26'44.000"	FB	--	--	--	FL050	-220	8º W	--	1,0	RNP APCH
020	MOSGI	TF	S 34º59'42.2235"	W 058º28'08.1269"	FB	5,28	355.4º (347.4º)	--	+ 2500'	-180	8º W	--	1,0	RNP APCH