Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía
ANAC | AVIACIÓN CIVIL ARGENTINA

ENR

SUPLEMENTO A LA AIP DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN AERONÁUTICA

PUBLICACIONES DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA

A 106 / 2026
24 de abril de 2026

Dirección AFS: SABBYNYX
dianac@anac.gob.ar

BALCARCE 290
(C1064AAF) – C.A.B.A.
REPÚBLICA ARGENTINA

A 106. FIR EZEIZA (SAEF): PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA ATS ACTIVADOS / *ATS CONTINGENCY PROCEDURES ACTIVATED*

⬇⬇⬇ AVISO / *WARNING* ⬇⬇⬇

NOVEDAD / *NEWS*	AFECTA / *THIS AFFECTS*	DESDE / *FROM*	HASTA / *UNTIL*
EZEIZA FIR (SAEF) **UNABLE TO PROVIDE CONTROL SERVICE**	**ATS CONTINGENCY PROCEDURES ACTIVATED** **EZEIZA ACC IS UNABLE TO PROVIDE ATS DUE TO LACK OF COMMUNICATIONS COVERAGE IN THE FOLLOWING SECTOR GEOGRAPHICAL COORDINATES:** **FROM 354503S/0582753W, 361810S/0584448W, FOLLOWING THE BORDER BTN TANDIL TMA AND MAR DEL PLATA TMA UNTIL 370350S/0580146W, 365943S/0574951W, 364529S/0571246W, 352658S/0574302W, 353228S/ 0575002W, AND 354503S/0582753W.** **AFFECTED AWY:** **W29 BTN GBE-VOTRA FM FL50-FL100:** **1 ACFT EV 10 MIN AT SAME FL AND KTS FM GBE. AT GBE, LEAVE EZEIZA FIR FREQ AND AT VOTRA CONTACT MAR DEL PLATA TWR FREQ.** **W31 BTN PULPA-TENIL FM FL50-FL100:** **1 ACFT EV 10 MIN AT SAME FL AND KTS FM PULPA. AT PULPA, LEAVE MAR DEL PLATA TWR FREQ AND AT TENIL CONTACT BAIRES TMA FREQ.** **W59 BTN TEDAR-MUDNO FM FL50-FL100:** **1 ACFT EV 10 MIN SAME FL AND KTS FM TEDAR. AT TEDAR, LEAVE EZEIZA FIR FREQ AND AT MUDNO CONTACT MAR DEL PLATA TWR FREQ.** **W18 BTN GBE-KALIM FM FL50-FL100:** **1 ACFT EV 10 MIN SAME FL AND KTS FM GBE. AT GBE, LEAVE EZEIZA FIR FREQ AND AT KALIM CONTACT TANDIL TWR FREQ.** **W18 BTN KALIM-GBE FM FL50-FL100:** **1 ACFT EV 10 MIN AT SAME FL AND KTS FM KALIM. AT KALIM, LEAVE TANDIL TWR FREQ AND AT GBE CONTACT EZEIZA FIR FREQ.**	**24-ABR / *APR* – 2026** **15:00 UTC**	**21-ABR / *APR* – 2027** **15:00 UTC**

	W27 BTN SORSI-ISTER FM FL50-FL100: **1 ACFT EV 10 MIN AT SAME FL AND KTS FM SORSI. AT SORSI, LEAVE TANDIL TWR FREQ AND AT ISTER CONTACT EZEIZA FIR FREQ.** **W27 BTN ISTER-SORSI FM FL50-FL100:** **1 ACFT EV 10 MIN SAME FL AND KTS FM ISTER. AT ISTER, LEAVE EZEIZA FIR FREQ AND AT SORSI CONTACT TANDIL TWR FREQ.** **PILOTS OPR IN SECTOR WO ATS SHALL BCST FLT INFO ON FREQ 123.45 MHZ, ACCORDING TO AIP ENR 1.15.10 ANNEX III APPENDIX I.**		
FIR EZEIZA **(SAEF)** **NO PROVEE SERVICIO DE CONTROL**	**PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA ATS ACTIVADOS** **ACC EZEIZA NO PROVEE ATS DEBIDO A FALTA DE COBERTURA DE COMUNICACIONES EN EL SIGUIENTE SECTOR COORDENADAS GEOGRÁFICAS:** **DESDE 354503S/0582753W, 361810S/0584448W, SIGUIENDO LÍMITE TMA TANDIL Y TMA MAR DEL PLATA HASTA 370350S/0580146W, 365943S/0574951W, 364529S/ 0571246W, 352658S/0574302W, 353228S/0575002W Y 354503S/0582753W.** **AWY AFECTADAS:** **W29 ENTRE GBE-VOTRA DESDE FL50-FL100:** **1 ACFT CADA 10 MIN MISMO FL Y KTS DESDE GBE. EN GBE ABANDONA FRECUENCIA FIR EZEIZA Y EN VOTRA CONTACTA FRECUENCIA DE TWR MAR DEL PLATA.** **W31 ENTRE PULPA-TENIL DESDE FL50-FL100:** **1 ACFT CADA 10 MIN MISMO FL Y KTS DESDE PULPA. EN PULPA ABANDONA FRECUENCIA DE TWR MAR DEL PLATA Y EN TENIL CONTACTA FRECUENCIA DE TMA BAIRES.** **W59 ENTRE TEDAR-MUDNO DESDE FL50-FL100:** **1 ACFT CADA 10 MIN MISMO FL Y KTS DESDE TEDAR. EN TEDAR ABANDONA FRECUENCIA FIR EZEIZA Y EN MUDNO CONTACTA FRECUENCIA DE TWR MAR DEL PLATA.** **W18 ENTRE GBE-KALIM DESDE FL50-FL100:** **1 ACFT CADA 10 MIN MISMO FL Y KTS DESDE GBE. EN GBE ABANDONA FRECUENCIA FIR EZEIZA Y EN KALIM CONTACTA FRECUENCIA DE TWR TANDIL.** **W18 ENTRE KALIM-GBE DESDE FL50-FL100:** **1 ACFT CADA 10 MIN MISMO FL Y KTS DESDE KALIM. EN KALIM ABANDONA FRECUENCIA DE TWR TANDIL Y EN GBE CONTACTA FRECUENCIA FIR EZEIZA.** **W27 ENTRE SORSI-ISTER DESDE FL50-FL100:** **1 ACFT CADA 10 MIN MISMO FL Y KTS DESDE SORSI. EN SORSI ABANDONA FRECUENCIA TWR TANDIL Y EN ISTER CONTACTA FRECUENCIA DE FIR EZEIZA.**		

	W27 ENTRE ISTER-SORSI DESDE FL50-FL100: **1 ACFT CADA 10 MIN MISMO FL Y KTS DESDE ISTER. EN ISTER ABANDONA FRECUENCIA FIR EZEIZA Y CONTACTA EN SORSI FRECUENCIA DE TWR TANDIL.** **LOS PILOTOS DEBERÁN REALIZAR EN EL SECTOR SIN ATS LAS TRANSMISIONES DE INFORMACIÓN DE VUELO EN FRECUENCIA 123.45 MHZ CONFORME A ENR 1.15-10 ANEXO III APÉNDICE 1.**		

Cancela / *This cancels:* NOTAM A4688/2025.

Afecta / *This affects:*	AIP PARTE / *PART* ENR 2.1, ENR 6.3, ENR 6.4
Vigencia / *Validity:*	Temporal / *Temporary*

ACTUALICE SU DOCUMENTACIÓN /
UPDATE YOUR DOCUMENTS