Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía
ANAC | AVIACIÓN CIVIL ARGENTINA

ENR

SUPLEMENTO A LA AIP DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN AERONÁUTICA

PUBLICACIONES DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA

A 108 / 2026
24 de abril de 2026

Dirección AFS: SABBYNYX
dianac@anac.gob.ar

BALCARCE 290
(C1064AAF) – C.A.B.A.
REPÚBLICA ARGENTINA

A 108. FIR MENDOZA (SAMF): PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA ATS ACTIVADOS / *ATS CONTINGENCY PROCEDURES ACTIVATED*

⬇⬇⬇ AVISO / *WARNING* ⬇⬇⬇

NOVEDAD / *NEWS*	AFECTA / *THIS AFFECTS*	DESDE / *FROM*	HASTA / *UNTIL*
MENDOZA FIR (SAMF) UNABLE TO PROVIDE CONTROL SERVICE	**ATS CONTINGENCY PROCEDURES ACTIVATED** **MENDOZA ACC IS UNABLE TO PROVIDE ATS DUE TO LACK OF COMMUNICATIONS COVERAGE IN THE FOLLOWING SECTOR GEOGRAPHICAL COORDINATES:** **FROM 342642S/0674809W, 342226S/0654232W, 344622S/0643846W FOLLOWING THE BORDER FIR MENDOZA/EZEIZA 371514S/0675037W CONTINUING TO 342642S/0674809W.** **AFFECTED AWY:** **M424 BTN BOBAP-SINAL FM FL70-FL160:** **1 ACFT EV 10 MIN AT SAME FL AND KTS FM BOBAP. AT BOBAP, LEAVE MENDOZA FIR FREQ AND CONTACT EZEIZA FIR FREQ AT SINAL.** **M424 BTN SINAL-BOBAP FM FL70-FL160:** **1 ACFT EV 10 MIN AT SAME FL AND KTS FM SINAL. AT SINAL, LEAVE EZEIZA FIR FREQ AND CONTACT MENDOZA FIR FREQ AT BOBAP.** **W65 BTN ENTOS-KIMIS FL180:** **1 ACFT EV 10 MIN AT SAME FL AND KTS FM ENTOS. AT ENTOS, LEAVE MENDOZA FIR FREQ AND CONTACT EZEIZA FIR FREQ AT KIMIS.** **W65 BTN AT KIMIS-ENTOS FL180:** **1 ACFT EV 10 MIN AT SAME FL AND KTS FM KIMIS. AT KIMIS, LEAVE EZEIZA FIR FREQ AND CONTACT MENDOZA FIR FREQ AT ENTOS.** **W68 BTN SATRA-UTRET FL70-FL160:** **1 ACFT EV 10 MIN AT SAME FL AND KTS FM SATRA. AT SATRA, LEAVE MENDOZA FIR FREQ AND CONTACT EZEIZA FIR FREQ AT UTRET.** **W68 BTN UTRET-SATRA FL70-FL160:**	**24-ABR / *APR* – 2026** **15:00 UTC**	**21-ABR / *APR* – 2027** **15:00 UTC**

	1 ACFT EV 10 MIN AT SAME FL AND KTS FM UTRET. AT UTRET, LEAVE EZEIZA FIR FREQ AND CONTACT MENDOZA FIR FREQ AT SATRA. **B684 BTN LOLAS-353432S/0675022W FL160:** **1 ACFT EV 10 MIN AT SAME FL AND KTS FM LOLAS. AT LOLAS EZEIZA FIR FREQ AND CONTACT MENDOZA FIR FREQ AT 353432S/0675022W.** **B684 BTN 353432S/0675022W-LOLAS FL160:** **1 ACFT EV 10 MIN AT SAME FL AND KTS FM 353432S/0675022W. AT 353432S/0675022W MENDOZA FIR FREQ AND CONTACT EZEIZA FIR FREQ AT LOLAS** **PILOTS OPR IN SECTOR WO ATS SHALL BCST FLT INFO ON FREQ 123.45 MHZ ACCORDING TO AIP ENR 1.15.10 ANNEX III APPENDIX I.**		
FIR MENDOZA **(SAMF)** **NO PROVEE SERVICIO DE CONTROL**	**PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA ATS ACTIVADOS** **ACC MENDOZA NO PROVEE ATS DEBIDO A FALTA DE COBERTURA DE COMUNICACIONES EN EL SIGUIENTE SECTOR COORDENADAS GEOGRÁFICAS:** **DESDE 342642S/0674809W 342226S/0654232W 344622S/ 0643846W SIGUE LIMITE FIR MENDOZA/EZEIZA 371514S/ 0675037W CONTINUANDO HASTA 342642S/0674809W.** **AWY AFECTADAS:** **M424 BTN BOBAP-SINAL DESDE FL70-FL160:** **1 ACFT CADA 10 MIN MISMO FL Y KTS DESDE BOBAP, DEJANDO FREQ FIR MENDOZA EN BOBAP Y CONTACTO FREQ EZEIZA FIR EN SINAL.** **M424 BTN SINAL-BOBAP DESDE FL70-FL160:** **1 ACFT CADA 10 MIN MISMO FL Y KTS DESDE SINAL. DEJANDO FREQ FIR EZEIZA EN SINAL Y CONTACTO FREQ MENDOZA FIR EN BOBAP.** **W65 ENTRE ENTOS-KIMIS FL180:** **1 ACFT CADA 10 MIN MISMO FL Y KTS DESDE ENTOS. DEJANDO FREQ FIR MENDOZA EN ENTOS Y CONTACTO FREQ EZEIZA FIR EN KIMIS.** **W65 ENTRE KIMIS-ENTOS FL180:** **1 ACFT CADA 10 MIN MISMO FL Y KTS DESDE KIMIS. DEJANDO FREQ FIR EZEIZA EN KIMIS Y CONTACTO FREQ FIR MENDOZA EN ENTOS.** **W68 ENTRE SATRA-UTRET FL70-FL160:** **1 ACFT CADA 10 MIN MISMO FL Y KTS DESDE SATRA. DEJANDO FREQ FIR MENDOZA EN SATRA Y CONTACTO FREQ FIR EZEIZA EN UTRET.** **W68 ENTRE UTRET-SATRA FL70-FL160:** **1 ACFT CADA 10 MIN MISMO FL Y KTS DESDE UTRET. DEJANDO FREQ FIR EZEIZA EN UTRET Y CONTACTO FREQ FIR MENDOZA EN SATRA.**		

	B684 ENTRE LOLAS-353432S/0675022W FL160: **1 ACFT CADA 10 MIN MISMO FL Y KTS DESDE LOLAS. DEJANDO FREQ FIR EZEIZA EN LOLAS Y CONTACTO FREQ FIR MENDOZA EN 353432S/0675022W.** **B684 ENTRE 353432S/0675022W-LOLAS FL160:** **1 ACFT CADA 10 MIN MISMO FL Y KTS DESDE 353432S/0675022W, DEJANDO FREQ FIR MENDOZA EN 353432S0675022W Y CONTACTO FREQ FIR EZEIZA EN LOLAS.** **LOS PILOTOS DEBERAN REALIZAR EN EL SECTOR SIN ATS LAS TRANSMISIONES DE INFORMACION DE VUELO EN FRECUENCIA 123.45 MHZ CONFORME A ENR 1.15.10 ANEXO III APÉNDICE 1.**		

Cancela / *This cancels:* NOTAM A1103/2026.

Afecta / *This affects:*	AIP PARTE / *PART* ENR 2.1, ENR 6.3, ENR 6.4
Vigencia / *Validity:*	Temporal / *Temporary*

ACTUALICE SU DOCUMENTACIÓN /
UPDATE YOUR DOCUMENTS