

SUPLEMENTO A LA AIP DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Dirección AFS:
SABBYNYX
dianac@anac.gob.ar

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
DIRECCIÓN REGULACIÓN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO INFORMACIÓN AERONÁUTICA

BALCARCE 290
(C1064AAF) – C.A.B.A.
REPÚBLICA ARGENTINA

A 28 / 2024
7 de marzo 2024

A 28. NOVEDADES TEMPORALES EN AD SAN FERNANDO (FDO/SADF)

↓↓↓ AVISO ↓↓↓

RESTRICCIÓN DE OPERACIONES EN PLATAFORMAS DE HANGARES 15 Y 17, Y CLAUSURA⁽¹⁾ DE CALLE DE ACCESO AL HANGAR 23 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SAN FERNANDO (FDO/SADF)

Por inconvenientes en el pavimento:

- Se restringen las plataformas de pavimento flexible de los hangares 15 y 17 para toda operación de aeronaves, vehículos y personas.
- La calle de acceso al hangar 23 ha sido clausurada [⁽¹⁾ FROM DTHR 23 TO 470 M UNTIL HANGAR 23].

Para consultas vía correo electrónico: jefaturasanfernando@anac.gob.ar




Gráfico 1. Sectores restringidos para todas las operaciones en plataformas de pavimento flexible de hangares 15 y 17, y calle de acceso al hangar 23 clausurada del Aeropuerto Internacional San Fernando.

A 28. TEMPORARY NEWS AT SAN FERNANDO (FDO/SADF) AD.

↓↓↓ WARNING ↓↓↓

OPERATIONS RESTRICTION ON HANGARS 15 AND 17 APRONS, AND CLOSURE ⁽¹⁾ OF HANGAR 23 ACCESS ROAD AT SAN FERNANDO (FDO/SADF) INTERNATIONAL AIRPORT

Due to disadvantages on the pavement:

- Hangars 15 and 17 flexible pavement aprons are restricted for all aircraft, vehicles and persons operations
- The access road to hangar 23 has been closed [⁽¹⁾ FROM DTHR 23 TO 470 M UNTIL HANGAR 23].

For inquiries, an electronic mail should be sent to: jefaturasanfernando@anac.gob.ar.




Figure 2. Restricted sectors for all operations on hangars 15 and 17 flexible-pavement aprons, and access road to hangar 23 closed at International San Fernando Airport.




Gráfico 2. Ampliación del plano de Aeródromo San Fernando, sector plataformas con pavimento flexible de hangares 15 y 17 con restricción para todas las operaciones de aeronaves, vehículos y personas.




Gráfico 3. Ampliación del plano de Aeródromo San Fernando, sector calle de acceso al hangar 23 clausurada (FROM DTHR 23 TO 470 M UNTIL HANGAR 23).

CANCELA: SUP AIP A 13/2024.

Afecta:	AIP VOL II (AD)
Vigencia:	Temporal

ACTUALICE SU DOCUMENTACIÓN




Figure 2. Enlarged chart of San Fernando Aerodrome, sector hangars 15 and 17 flexible-pavement aprons with restrictions for all aircraft, vehicles and persons operations.




Figure 3. Enlarged chart of San Fernando Aerodrome, sector access road to hangar 23 closed (FROM DTHR 23 TO 470 M UNTIL HANGAR 23).

This cancels: SUP A 13/2024.

This affects:	AIP VOL II (AD)
Validity:	Temporary